



📍 España

📄 Estado bueno



🕒 14.730 Horas

📅 2017

256.000 €

Estado de la máquina

ESTADO BUENO

Resumen de la inspección

- ✓ 66 Aprobados
- ⚠ 10 Imperfecciones
- ✗ 3 Problemas

Comentarios de la inspección

Holgura en los bulones de las botellas de elevación lado cilindro. Tiran aceite lado vástago ambas botellas. Pérdida de aceite por la tapa de balancines y revisar pérdida por distribución delantera lado posterior. Presentan las chapas inf, costados, pasarelas bastantes golpes. Aviso de muestra de aceite por paso de refrigerante al aceite.

Configuración

General



Etiqueta EPA



Aire acondicionado

Product link

Específico

- Lubricación automática
- Válvula retención balancín
- Configuración para demolición
- Pluma de una pieza
- Válvula retención pluma
- Balancín medio
- Bastidor estándar
- Configuración máxima excavación
- Sistema hidráulico auxiliar

Ubicación



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (España)

Enlace a ficha



[CATERPILLAR 390F](#)