

CATERPILLAR M315D

Pelles sur pneus
#K5E00193



Espagne

Bon état

CE

7 533 Heures

2013

91 500 €

État de la machine

BON ÉTAT

Résumé de l'inspection

- 60 Approuvé
- 12 Imperfections
- 14 Problèmes

Commentaires sur l'inspection

El equipo presenta mala apariencia estética. Cristal delantero roto, compartimentos de servicio muy oxidados interiormente y zonas con corrosión. Cilindros de pluma variable y estabilizador izquierdo fugan aceite por las empaquetaduras. Hoja Blade en muy mal estado. Es necesario lavar bien la máquina para diagnosticar fuga por la zona de la unión giratoria

Configuration

Général

Air-conditioning



CE plate

Spécifique

- Coupling
- leveling sheet
- Boom
- Stabilizers
- Automatic lubrication
- Auxiliary hydraulic system

Localisation

Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espagne)

Lien vers le fichier



CATERPILLAR M315D