

CATERPILLAR M315D

#K5E00193



#####



#####



CE



7.533 #####



2013

91.500 €

#####

#####

#####

#####

✓ 60 #####

⚠ 12 #####

✗ 14 #####

El equipo presenta mala apariencia estética. Cristal delantero roto, compartimentos de servicio muy oxidados interiormente y zonas con corrosión. Cilindros de pluma variable y estabilizador izquierdo fugan aceite por las empaquetaduras. Hoja Blade en muy mal estado. Es necesario lavar bien la máquina para diagnosticar fuga por la zona de la unión giratoria

Configuration

General



Air-conditioning



CE plate

Specific

- Coupling
- leveling sheet
- Boom
- Stabilizers
- Automatic lubrication
- Auxiliary hydraulic system

#####



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (#####)

#####



[CATERPILLAR M315D](#)