

## CATERPILLAR M315D

Wheel excavators

#K5E00193



Spain

Good condition

CE

7,533 Hours

2013

91,500 €

## Machine status

GOOD CONDITION

## Inspection summary

- ✓ 60 Approved
- ⚠ 12 Imperfections
- ✗ 14 Problems

## Inspection comments

El equipo presenta mala apariencia estética. Cristal delantero roto, compartimentos de servicio muy oxidados interiormente y zonas con corrosión. Cilindros de pluma variable y estabilizador izquierdo fugan aceite por las empaquetaduras. Hoja Blade en muy mal estado. Es necesario lavar bien la máquina para diagnosticar fuga por la zona de la unión giratoria

## Configuration

## General

Air-conditioning



CE plate

## Specific

- Coupling
- Stabilizers
- leveling sheet
- Automatic lubrication
- Boom
- Auxiliary hydraulic system

## Location



Calle Latón, 2  
28500 Arganda del Rey (Spain)

## Link to file

[CATERPILLAR M315D](#)