



📍 Spain

📋 Poor state

🕒 10,346 Hours

📅 2019

38,000 €

### Machine status

POOR STATE

#### Inspection summary

- ✓ 74 Approved
- ⚠ 5 Imperfections
- ✗ 33 Problems

#### Inspection comments

Equipo con mal aspecto. Muy golpeado, quemado y sucio. Es necesario desarmar las protecciones térmicas y lavar la unidad para inspeccionar mejor la unidad. Holgura en articulación central, maquina no operativa. Holgura en todas las articulaciones del brazo. Holgura en cilindros de dirección. Acople rápido fracturado. Fallo motor, válvula EGR durante la inspección. Eje trasero soportes flojos y con holgura. Muestras SOS Sistema Hidraulico, motor, y eje delantero requieren atención. El techo de la cabina y los guardabarros se desmontaron antes del alquiler, y están almacenados en buen estado.

## Configuration

### General



EPA Label



Air-conditioning



CE plate

Product link

### Specific

- Auxiliary hydraulic system
- EROPS
- Differential, standard
- Automatic lubrication
- Third valve
- Quick coupling
- Damping control

## Location



Ctra. Nal. A-3 Madrid-Valencia, km. 337  
46370 Chiva (Spain)

## Link to file



[CATERPILLAR 930M](#)