

CATERPILLAR 390F

Crawler excavators  
#FEH00212



Spain

Good condition



14,730 Hours

2017

256,000 €

Machine status

GOOD CONDITION

Inspection summary

- 66 Approved
- 10 Imperfections
- 3 Problems

Inspection comments

Holgura en los bulones de las botellas de elevación lado cilindro. Tiran aceite lado vástago ambas botellas. Pérdida de aceite por la tapa de balancines y revisar pérdida por distribución delantera lado posterior. Presentan las chapas inf, costados, pasarelas bastantes golpes. Aviso de muestra de aceite por paso de refrigerante al aceite.

Configuration

General



EPA Label    Air-conditioning

Product link

Specific

- Automatic lubrication
- Demolition setup
- Boom check valve
- Standard frame
- Auxiliary hydraulic system
- Rocker check valve
- Boom
- Medium stick
- Maximum dig configuration

## Location

 Calle Latón, 2  
28500 Arganda del Rey (Spain)

## Link to file



[CATERPILLAR 390F](#)

CYCLOTRON