



España

Estado bueno

CE

7.533 Horas

2013

91.500 €

## Estado de la máquina

ESTADO BUENO

## Resumen de la inspección

- ✓ 60 Aprobados
- ⚠ 12 Imperfecciones
- ✗ 14 Problemas

## Comentarios de la inspección

El equipo presenta mala apariencia estética. Cristal delantero roto, compartimentos de servicio muy oxidados interiormente y zonas con corrosión. Cilindros de pluma variable y estabilizador izquierdo fugan aceite por las empaquetaduras. Hoja Blade en muy mal estado. Es necesario lavar bien la máquina para diagnosticar fuga por la zona de la unión giratoria

## Configuración

## General

Aire acondicionado



Placa CE

## Específico

- Acople
- Hoja de nivelacion
- Pluma de dos piezas
- Estabilizadores
- Engrase automatico
- Sistema hidráulico auxiliar

## Ubicación



Calle Latón, 2  
28500 Arganda del Rey (España)

## Enlace a ficha

[CATERPILLAR M315D](#)