

CATERPILLAR 926M

Palas cargadoras de ruedas
#LTE06234



España

Estado muy bueno

CE,
EPA

7.964 Horas

2019

104.500 €

Estado de la máquina

ESTADO MUY BUENO

Resumen de la inspección

Comentarios de la inspección

- ✓ 116 Aprobados
- ⚠ 0 Imperfecciones
- ✗ 0 Problemas

Configuración

General

Aire acondicionado



Placa CE

Específico

- Lubricación automática
- Sistema de alumbrado
- Comando de dirección
- Sistema hidráulico auxiliar
- Contrapeso
- Dirección palanca mando (s.t.i.c.)
- Tercera válvula
- Bascula activada ¿?
- Dirección complementaria
- Control de amortiguación
- Diferencial, standard
- Cambio automático

Ubicación



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (España)

Enlace a ficha



[CATERPILLAR 926M](#)

CYCLION