



📍 España

📋 Estado bueno

🛡️ CE,
EPA

🕒 1.929 Horas

📅 2005

184.500 €

Estado de la máquina

ESTADO BUENO

Resumen de la inspección

- ✓ 87 Aprobados
- ⚠️ 13 Imperfecciones
- ✗ 7 Problemas

Comentarios de la inspección

Equipo en buen estado de funcionamiento. Necesita lavado. Necesario sustituir baterías. Caja sobredimensionada con refuerzos en articulación cilindros.

Configuración

General



Placa CE



Aire acondicionado

Product link



Etiqueta EPA

Específico

- Ayuda tracción (aeta)
- Sistema medidor de carga útil
- Gases escape caja
- Lubricación automática
- Retardador
- Arranque eléctrico

Ubicación



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (España)

Enlace a ficha



[CATERPILLAR 773E](#)

CYCLIC