

CATERPILLAR 930M

#KTG05096



España

Estado pobre

10.346 Horas

2019

38.000 €

Estado de la máquina

ESTADO POBRE

Resumen de la inspección

- 74 Aprobados
- 5 Imperfecciones
- 33 Problemas

Comentarios de la inspección

Equipo con mal aspecto. Muy golpeado, quemado y sucio. Es necesario desarmar las protecciones térmicas y lavar la unidad para inspeccionar mejor la unidad. Holgura en articulación central, maquina no operativa. Holgura en todas las articulaciones del brazo. Holgura en cilindros de dirección. Acople rápido fracturado. Fallo motor, válvula EGR durante la inspección. Eje trasero soportes flojos y con holgura. Muestras SOS Sistema Hidraulico, motor, y eje delantero requieren atención. El techo de la cabina y los guardabarros se desmontaron antes del alquiler, y están almacenados en buen estado.

Configuración

General



Etiqueta EPA



Aire acondicionado



Placa CE

Product link

Específico

■ Sistema hidráulico auxiliar

■ Tercera válvula

■ EROPS

■ Acoplamiento rápido

■ Diferencial, standard

■ Control de amortiguación

■ Lubricación automática

Ubicación



Ctra. Nal. A-3 Madrid-Valencia, km. 337
46370 Chiva (España)

Enlace a ficha



[CATERPILLAR 930M](#)