



📍 Espagne

📋 Bon état

🛡️ CE,
EPA

🕒 3 977 Heures

📅 2020

207 000 €

État de la machine

BON ÉTAT

Résumé de l'inspection

- ✓ 74 Approuvé
- ⚠️ 6 Imperfections
- ✗ 2 Problèmes

Commentaires sur l'inspection

Pta de la cabina agarrada. Espejo lat.dcho roto.Cerradura sup.hueco motor no cierra. Holgura en las planchas de las patas. La dirección se queda dura. Pintura en general oxidada. Luz int. dcho luce.

Configuration

Général

🔄 Air-conditioning



EPA Label

Spécifique

- Coupling
- Auxiliary hydraulic system
- Boom
- Automatic lubrication
- Stabilizer
- Elevated cabin
- Stabilizers
- Long stick

Localisation



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espagne)

Lien vers le fichier



[CATERPILLAR MH3022](#)

CYCLOC