

CATERPILLAR 926M

Chargeuses sur pneus
#LTE06883



Espagne

Bon état

CE,
EPA

8 812 Heures

2019

103 500 €

État de la machine

BON ÉTAT

Résumé de l'inspection

Commentaires sur l'inspection

- ✓ 113 Approuvé
- ⚠ 1 Imperfections
- ✗ 1 Problèmes

Configuration

Général

- Air-conditioning
- EPA Label



CE plate

Spécifique

- Auxiliary hydraulic system
- Counterweight
- Steering control lever (stic)
- Third valve
- Auto switch
- Differential, standard
- Damping control
- Automatic lubrication
- Differential lock /unlock
- Complementary address
- Lighting system

Localisation



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espagne)

Lien vers le fichier



[CATERPILLAR 926M](#)

CYCLOCION