



📍 Espagne

📋 Bon état



🕒 3 867 Heures

📅 2020

67 000 €

État de la machine

BON ÉTAT

Résumé de l'inspection

- ✓ 70 Approuvé
- ⚠ 3 Imperfections
- ✗ 4 Problèmes

Commentaires sur l'inspection

Equipo con buen aspecto y buen funcionamiento. Holguras en articulaciones acople rápido, cucharón y varillaje. Acople rapido partido y soldado. La maquina monta un cucharón Riman de gran capacidad con varias malas soldaduras. Cuchilla madre en mal estado. Neumáticos traseros para cambiar.

Configuration

Général



EPA Label



CE plate

Spécifique

- Bonnet
- Ultra-low sulfur diesel fuel
- Dual Auxiliary Hydraulic Supply
- bucket
- Quick coupling
- EROPS

Localisation



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espagne)

Lien vers le fichier



[CATERPILLAR TH408D](#)

CYCLOC