

CATERPILLAR M318

Pelles sur pneus
#KE700198



Espagne

Très bon état

CE

4 040 Heures

2020

156 000 €

État de la machine

TRÈS BON ÉTAT

Résumé de l'inspection

Commentaires sur l'inspection

- ✓ 86 Approuvé
- ⚠ 0 Imperfections
- ✗ 0 Problèmes

Configuration

Général

Air-conditioning



CE plate



EPA Label

Spécifique

- Stabilizers
- Automatic lubrication
- Auxiliary hydraulic system
- Coupling
- Ultra-low sulfur diesel fuel
- Stabilizer
- Boom

Localisation



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espagne)

Lien vers le fichier



[CATERPILLAR M318](#)

CYCLOLION