



📍 Espagne

📄 Mauvais état

🕒 0 Heures

📅 1997

30 000 €

### État de la machine

**MAUVAIS ÉTAT**

#### Résumé de l'inspection

- ✓ 16 Approuvé
- ⚠ 0 Imperfections
- ✗ 0 Problèmes

#### Commentaires sur l'inspection

core, para reparacion general

### Configuration

#### Général

Automatic start  
Battery charger  
CE plate

Unit working  
60HZ

#### Spécifique

- Without switch
- Control Panel (CAT EMCP)
- Without radiator

## Localisation

---



Calle Latón, 2  
28500 Arganda del Rey (Espagne)

## Lien vers le fichier

---



[CATERPILLAR 3516B](#)

CYCLOLION