



📍 Espagne

📄 Mauvais état

🕒 10 346 Heures

📅 2019

38 000 €

État de la machine

MAUVAIS ÉTAT

Résumé de l'inspection

- ✓ 74 Approuvé
- ⚠ 5 Imperfections
- ✗ 33 Problèmes

Commentaires sur l'inspection

Equipo con mal aspecto. Muy golpeado, quemado y sucio. Es necesario desarmar las protecciones térmicas y lavar la unidad para inspeccionar mejor la unidad. Holgura en articulación central, maquina no operativa. Holgura en todas las articulaciones del brazo. Holgura en cilindros de dirección. Acople rápido fracturado. Fallo motor, válvula EGR durante la inspección. Eje trasero soportes flojos y con holgura. Muestras SOS Sistema Hidraulico, motor, y eje delantero requieren atención. El techo de la cabina y los guardabarros se desmontaron antes del alquiler, y están almacenados en buen estado.

Configuration

Général



EPA Label



Air-conditioning



CE plate

Product link

Spécifique

- Auxiliary hydraulic system
- EROPS
- Differential, standard
- Automatic lubrication
- Third valve
- Quick coupling
- Damping control

Localisation



Ctra. Nal. A-3 Madrid-Valencia, km. 337
46370 Chiva (Espagne)

Lien vers le fichier



[CATERPILLAR 930M](#)