



📍 Spagna

📄 Condizioni Buone

🛡️ CE

🕒 8.248 Ore

📅 2017

270.000 €

Macchina

CONDIZIONI BUONE

Riepilogo dell'ispezione

- ✓ 109 Approvato
- ⚠️ 2 Imperfezioni
- ✗ 0 Problemi

Commenti di ispezione

unidad en orden de funcionamiento

Configurazione

Generale

🌀 Aria condizionata



Targa CE

specifico

- Lubrificazione automatica
- comando dello sterzo
- Indirizzo complementare
- Contrappeso
- OROPS
- Sistema di illuminazione
- EROPS
- Controllo dello smorzamento
- Differenziale, standard
- Cambio automatico

Posizione



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Spagna)

Collegamento al file



[CATERPILLAR 980M](#)

CYCLIC