



📍 Spagna

📋 Condizioni Molto Buone

🛡️ CE, EPA

🕒 4.400 Ore

📅 2016

87.000 €

Macchina

CONDIZIONI MOLTO BUONE

Riepilogo dell'ispezione

- ✓ 66 Approvato
- ⚠️ 2 Imperfezioni
- ✗ 0 Problemi

Commenti di ispezione

Máquina en buen estado.

Configurazione

Generale

Collegamento del prodotto
Aria condizionata

ROPS

specifico

- Configurato per terra
- tamburo liscio
- Tamburo vibrante semplice
- Compattatore del terreno
- Frequenza, vibrazione variabile
- compattatore di terra

Posizione



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Spagna)

Collegamento al file



[CATERPILLAR CS66B](#)

CYCLION