

CATERPILLAR 926M

Pale gommata

#LTE06883



📍 Spagna

📄 Condizioni Buone



🕒 8.812 Ore

📅 2019

103.500 €

Macchina

CONDIZIONI BUONE

Riepilogo dell'ispezione

Commenti di ispezione

- ✓ 113 Approvato
- ⚠ 1 Imperfezioni
- ✗ 1 Problemi

Configurazione

Generale

 Aria condizionata



Targa CE



Etichetta EPA

specifico

- Impianto idraulico ausiliario
- Contrappeso
- Leva comando sterzo (Stic)
- Terza valvola
- Cambio automatico
- Differenziale, standard
- Controllo dello smorzamento
- Lubrificazione automatica
- Blocco/sblocco differenziale
- Indirizzo complementare
- Sistema di illuminazione

Posizione



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Spagna)

Collegamento al file



[CATERPILLAR 926M](#)