



📍 Spagna

📋 Condizioni Buone

🛡️ CE,
EPA

🕒 3.867 Ore

📅 2020

67.000 €

Macchina

CONDIZIONI BUONE

Riepilogo dell'ispezione

- ✓ 70 Approvato
- ⚠️ 3 Imperfezioni
- ✗ 4 Problemi

Commenti di ispezione

Equipo con buen aspecto y buen funcionamiento. Holguras en articulaciones acople rápido, cucharón y varillaje. Acople rapido partido y soldado. La maquina monta un cucharón Riman de gran capacidad con varias malas soldaduras. Cuchilla madre en mal estado. Neumáticos traseros para cambiar.

Configurazione

Generale



Etichetta EPA



Targa CE

specifico

■ Cofano

Doppia

■ alimentazione
idraulica ausiliaria

■ Accoppiamento
rapido

Carburante diesel a

■ bassissimo contenuto di
zolfo

■ Mestolo

■ EROPS

Posizione

C/ Casal de Sta. Coloma, 6. (Polígono
Industrial Santiga-Provasa)
08210 Barberá del Vallés (Spagna)

Collegamento al file



[CATERPILLAR TH408D](#)

CYCLOTRON