



Spagna

Condizioni Buone

CE,
EPA

1.929 Ore

2005

184.500 €

Macchina

CONDIZIONI BUONE

Riepilogo dell'ispezione

- ✓ 87 Approvato
- ⚠ 13 Imperfezioni
- ✗ 7 Problemi

Commenti di ispezione

Equipo en buen estado de funcionamiento. Necesita lavado. Necesario sustituir baterías. Caja sobredimensionada con refuerzos en articulación cilindros.

Configurazione

Generale



Targa CE



Aria condizionata

Collegamento del
prodotto



Etichetta
EPA

specifico

■ Ausilio alla
trazione (aeta)

■ Scatola dei gas di
scarico

■ Rallentatore

■ Sistema di misurazione del
carico utile

■ Lubrificazione automatica

■ Avviamento elettrico

Posizione



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Spagna)

Collegamento al file



[CATERPILLAR 773E](#)

CYCLOTRON