

CATERPILLAR 926M

Pás Carregadoras de Rodas
#LTE06234



Espanha

Estado muito bom

CE,
EPA

7.964 Horas

2019

104.500 €

Estado da Máquina

ESTADO MUITO BOM

Resumo da inspeção

Comentários da inspeção

- ✓ 116 Aprovados
- ⚠ 0 Imperfeições
- ✗ 0 Problemas

Configuração

Geral



Ar-condicionado



Placa CE

específico

- Lubrificação automática
- Sistema de luz
- Comando de direção
- Sistema hidráulico auxiliar
- Contrapeso
- Alavanca de controle de direção (stic)
- Terceira válvula
- Báscula ativada?
- Direcção Auxiliar
- Controle de amortecimento
- Diferencial, standard
- Caixa automático

Localização



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espanha)

Link para arquivo



[CATERPILLAR 926M](#)

CYCLOTRON