

CATERPILLAR 926M

Pás Carregadoras de Rodas
#LTE06883



Espanha

Bom estado

CE,
EPA

8.812 Horas

2019

103.500 €

Estado da Máquina

BOM ESTADO

Resumo da inspeção

Comentários da inspeção

- ✓ 113 Aprovados
- ⚠ 1 Imperfeições
- ✗ 1 Problemas

Configuração

Geral

- Ar-condicionado
- Etiqueta EPA



Placa CE

específico

- Sistema hidráulico auxiliar
- Contrapeso
- Alavanca de controle de direção (stic)
- Terceira válvula
- Caixa automático
- Diferencial, standard
- Controle de amortecimento
- Lubrificação automática
- Bloqueio /desbloqueio diferencial
- Direcção Auxiliar
- Sistema de luz

Localização



Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espanha)

Link para arquivo



[CATERPILLAR 926M](#)

CYCLOTRON