



Espanha

Bom estado



3.867 Horas

2020

67.000 €

Estado da Máquina

BOM ESTADO

Resumo da inspeção

- 70 Aprovados
- 3 Imperfeições
- 4 Problemas

Comentários da inspeção

Equipo con buen aspecto y buen funcionamiento. Holguras en articulaciones acople rápido, cucharón y varillaje. Acople rapido partido y soldado. La maquina monta un cucharón Riman de gran capacidad con varias malas soldaduras. Cuchilla madre en mal estado. Neumáticos traseros para cambiar.

Configuração

Geral



Etiqueta EPA



Placa CE

específico

■ Capô

■ Combustível diesel com teor ultrabaixo de enxofre

Alimentação


■ Hidráulica Auxiliar Dupla

■ Balde

■ Engate rápido

■ EROPS

Localização

 Calle Latón, 2
28500 Arganda del Rey (Espanha)

Link para arquivo



[CATERPILLAR TH408D](#)

CYCLIC